



المشرف الاكاديمي


أ.د : محمد ثروت هيكل

المنسق العام لبرنامج الماجستير المهني لعلوم
المساحة والتعدين



المشرف الميداني

أ.د : محمد جابر البهي بركات



التدريب الميداني بهيئة المواد النووية بمدينة رشيد
مشروع استخراج المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء

اعداد الطالب : ياسر محمد سلام



شكر خاص لجم يع القائمين على المشروع من قبل اله ية

الى السادة العمال و الفذيين والاداريين والمشرفيين والعلميين والاختصاصيين





■

■

■

■

■


■

■

■

■

■





تبلغ مساحة المصنع حوالي 18 ألف متر مربع


وكما هو موضح بالمخطط التوزيع الداخلي لمساحات التشغيل والتخزين والادارة



1

-







↑


•

لله و □ ↑

↑

لله و □ ↑

↑↑



(شكل 3) الاودية القديمة لمصببات نهر النيل





Fig.(1.2): Map showing the distribution of black sands along the Mediterranean Sea Coast.

(شكل 2) مناطق التراكبات العالية للرمال السوداء



خريطة توضح اماكن تواجد الرمال السوداء على طول الساحل الشمالى لمصر

- وتتمثل رواسب الرمال السوداء إما برواسب المسهل المسالحي وُ رواسب الكثبان الرملية المسلحة ولها تشتت في راسب المسهل المسالحي المتاخم لتلك الكثبان الرملية.
- ورواسب المسهل المسالحي إما أن تكون رواسب عالية المركب في المعادن الاقتصادية وغالباً تكون داكنة اللون ويرجع ذلك إلى معظم المعادن الاقتصادية متمثلة في معلى لإلمنتي والمجنتي معادن داكنة اللون وُ تكون تلك الرواسب فاتحة اللون إذا كانت مخففة في تركيز المعادن الاقتصادية ، وفي بعض الأحيان تكون رواسب السهل الساحلي وردية اللون وذلك لوجود تركيز مرتفع من معدن الجارنت (شكل 4).
- وصفة عامة تلاحظ تركيز عالية في مناطق التآكل وُ المناطق المعرضة لعلو الأمواج والتيلرك البحرية والقرية في خط المسالحي ، وتلاحظ تركيزات مخففة في مناطق البناء والمناطق البعيدة عن خط الساحل (شكل 5).
- ولها الجانب الآخر فإلى رواسب الكثبان الرملية المسلحة فإن توزيع المعادن الاقتصادية بها يعتمد إلى حد كبير على توزيع تلك المعادن في السهل الساحلي إلى اشتقت منه تلك الكثبان الرملية.



(شكل 4) رواسب السهل الساحلى



(شكل 5) المركبات بالقرب من السهل
الساحلى السهل الساحلى

- وتنقسم الكثبان الرملية إلى نوعين أساسيين ، إما كثبان رملية ثابتة بفعل الأشجار أو الأعشاب وتنتمي تلك الكثبان بمرور الزمن منخفضة في المعادن لاقطصادية وكثبان رملية متحركة وتنتمي تلك الكثبان بمرور الزمن إلى حد ما عالية في المعادن لاقطصادية وخاصة في الناحية المواجهة للرياح وتركيز مخففة في لاتجاه المعاكس لاتجاه الرياح (شكل 6) وتأخذ الكثبان الرملية المتحركة أشكالاً مختلفة منها الطولية والهلالية والهرمية والنجمية.
- وتنسب الكثبان الرملية المتحركة في وجود بعض المشاكل مثل تحركها في الزراعت المختلفة ، تحركها في التجمعات السكنية والمنشآت وتحركها على الطرق الأسفلتية وبعض المرافق الهامة (شكل 7).
- ويمكن مقاومة تلك التحركات المسببة إما بإقامة بعض مصدات الرياح بإقامة سياج من الزراعت المختلفة أو بنه بعض المحواظ و تثبيت الرمال بواسطة المشتقات البترولية (شكل 8).
- ولكن بعد بنه المد العالى عام 1964 وتوقف إمدادات الرواسب عن طريق نهو النيل تعرضت رولب الرمال السوداء متمثلة في رواسب السهل الساحلى وكذلك رواسب الكثبان الرملية الساحلية إلى عملية التآكل والمراجع المستمر لخط الساحل (شكل 9).



(شكل 6)



(شكل 7)



(شكل 8)



(شكل 9)

وترجع أهمية رواسب الرمال السوداء للأسباب التالية :

- تعتبر من أهم المصادر للكثير من المعادن الاقتصادية والتي تستخدم في الكثير من الصناعات الاستراتيجية الهامة مثل معدن (الماجنيثيت، الإلمنيت، الجارنت، الليكوجزين، الروتيل، الزيركون، المونازيت) هذا بالإضافة إلى وجود بعض المعادن الاقتصادية الأخرى والتي لها قيمة عالية مثل (الكاسيتريت، النحاس، الفضة، الذهب، البلاتينيوم).
- تعتبر من أسهل الخامات استكشافاً لأن معظمها رواسب سطحية ويسهل اكتشافها وتحديد نسبة المعادن الاقتصادية بها إما عن طريق اللون أو قياس بعض الخصائص مثل الخصائص الإشعاعية أو المغناطيسية.
- تعتبر رواسب مفتتة تفتت طبيعي يسهل عن طريق فصل المعادن الاقتصادية المختلفة عن طريق التباين في الخصائص المختلفة لتلك المعادن.
- يمكن إعادة استخدام مناطق تواجد الرمال السوداء بعد الاستغلال والحصول على المعادن الاقتصادية منها والتخلص من المعادن ذات النشاط الإشعاعي وتسوية المنطقة وتجهيزها للاستغلال للأغراض المختلفة بطريقة آمنة على صحة الكائنات الحية.




طرق دراسة رواسب الرمال لسوداء



(شكل 11)



(شكل 10)



تعتبر طرق التركيز والفصل للمعادن المكونة لرواسب الرمال السوداء على الخصائص المختلفة لتلك المعادن ، وهناك ثلاث طرق أساسية لعملية التركيز والفصل وهم :

الفصل الثقالي. Gravitate Tech.

وتعتمد تلك الطريقة على الكثافة النوعية وحجم وشكل الجسات المكونة لتلك المعادن Specific gravity, grain size, grain shape وتعتمد تلك الطريقة على عملية التركيز والفصل باستخدام المياه إما باستخدام الحلزونات Spirals وتراپرات المياه الهززة Shaking Tables.

الفصل المغناطيسي. Magnetic Tech.

الفصل المغناطيسي الجاف أو الرطب إما أن يكون جهاز فصل مغناطيسي منخفض الشدة أو جهاز فصل مغناطيسي عالي الشدة وتنقسم المعادن الى (Ferromagnetic – Paramagnetic – Non magnetic).

الفصل الكهروستاتيكي. Electrostatic Tech.

وتنقسم المعادن إلى معادن موصلة للشحنات الكهربائية Conductors ومعادن غير موصلة للشحنات الكهربائية Non Conductors .




توكير وفصل المعادن الاقتصادية من رواسب الرمال السوداء


هي □

ي □






توكير وفصل المعادن الاقتصادية من رواسب الرمال لسوداء



نظراً لعدم وجود وحدة التركيز الرطبة والتي تعمل على الساحل في الوقت الحالي يتم الاعتماد على الرواسب العالية التركيز في المعادن الاقتصادية وخاصةً في مناطق التآكل البحري



يتم إدخال الرمل الخام بعد ذلك على أجهزة الفصل المغناطيسي وذلك لأن معظم المعادن متمثلة بالمعادن المغناطيسية



أهم المعادن والعناصر الى يتم استخراجها من الرمال السوداء

تنقسم المعادن المكونة للرمال السوداء إلى :

- 1- المعادن خفيفة وتقل الكثافة النوعية لتلك المعادن عن (2.88) وتمثل المعادن الغثة بالرمال السوداء مثل معدن الكوارتز ،
- 2- المعادن الثقيلة وتزيد الكثافة النوعية لتلك المعادن عن (2.88) وتشمل المعادن الاقتصادية ، وتنقسم المعادن الثقيلة إلى جزئين :
 - 1 4) خفيف الثقلي وتشمل المعادن الثقيلة والتي تنحصر الكثافة النوعية لمعادنها ما بين (2.88 – 6) مثل معادن (المسليكت الخضراء ، الماجنتي ، الإلمنتي ، الجلت ، الروثي ، الزركوني ، المونازي)
 - 2 4) ثقل الثقلي وتشمل المعادن و العنصر لأثقل من (6) وهي (21) مثل (الغنيس ، الصل ، الفضة ، الذهب) وهذا الجزء غالباً ما يتم ترسيبه قريباً من المصخور المصدرية له ووجود بعض المشواط منه في الجزء خفيف الثقلي يليه وجوده بتركيز أعلى في المناطق القريبة من الصخور المصدرية لها.

وصفة عامة تنقسم المعادن الاقتصادية بالرمل الأسود إلى معادن شائعة التواجد ومعادن نادرة التواجد المعادن الشائعة التواجد مثل المعادن الآتية :

1 - معادن الماجنيتيت (Fe_3O_4) أكسيد حديد مغناطيسي ويوجد جزء من هذا المعدن يحتوي على ما يقرب من 15% ثلث أكسيد تيتانيوم (TiO_2) ويسمى تيتانيوم ماجنيتيت.

ويعتبر الماجنيتيت من خامات عنصر الحديد ويستخدم في صناعة المخصبات الزراعية والتخلص من الأملاح الزائدة في التربة الزراعية.

2 - معادن إللمنيت (FeTiO_3) أكسيد حديد وتيتانيوم ولذلك يعتبر من المصادر الهامة لعنصر الحديد وعنصر التيتانيوم وهذا العنصر طُهب من الطُهب وأُخذ من أللمنيوم ولذلك يستخدم في صناعة هياكل الطائرات وسفن الفضاء وكذلك يستخدم التيتانيوم في صناعة أفضل أنواع الدهانات والى لا تتأثر بالمواد الكيميائية.



وإللمنيت يستخدم في صناعة السليخ اللحم وأحجار الجح والمسنفرة وكلما ارتفعت نسبة ثلث أكسيد التيتانيوم قلت نسبة الحديد في حبيبات الإللمنيت يرتفع سعره ولذلك فإن الأولرد إللمنيت والليكوجزين أعلى سعراً من الإللمنيت.




المعادن الاقتصادية لرواسب الرمال السوداء



ي



ي




ي



ي



Black sand economic heavy minerals



Leucoxene



Magnetite



Ilmenite



Garnet





Zircon




Rutile



Monazite



الماجنتيت



ألمنيت



الزركون




الزركون



روتيل




لكوجزين



الزركون




الزركون



الزركون



الزركون



كروميت



مونازيت




مونازيت



كروميت



نحاس



ذهب



كاسيريت

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

2-Copper grains.




Fig. (82): Stereomicrographs showing black and red copper grains with different grain habits as, spherical (most of grains), ovoid (2), drop like (3), elongated (4) and cocoon like (5).




Fig. (83): The Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image of the analyzed copper grains.

٩٨

النحاس

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

11 - Silver grains.




Fig. (100): Stereomicrographs showing platy (A, B, D) and spherical silver grains (C).




Fig. (101): The Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image of the analyzed silver grains.

الفضة

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

7 - Cinnabar HgS.



Fig. (92): Stereomicrograph showing cinnabar grains




Fig. (93): The Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image of analyzed cinnabar grain.

السنيار

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

4 - Galena.



Fig. (86): Stereomicrographs showing galena grains.




Fig. (87): The Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image of galena grain.

الجالينا

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

5 - Minium (Red/yellow lead oxide).




Fig. (88): Stereomicrographs showing minium grains.




Fig. (89): The elemental chemical compositions (B), the Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image (A) of the analyzed minium grain.

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

6 - Bismuthinite Bi_2S_3 .



Fig. (90): Stereomicrographs showing bismuthinite grains.




Fig. (91): The elemental chemical compositions (B), the Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image (A) of the analyzed bismuthinite grain.

El-Afandy et al., Geomorphology and Mineralogy

3 - Lead grains.



Fig. (84): Stereomicrographs showing lead spherical grains.




Fig. (85): The Energy Dispersive X-ray and the back scattered electron image of the analyzed spherical lead grains.

الجالينا



Photograph shows galena, minium and native lead (stereomicroscope x200).




Photograph shows cinnabar (stereomicroscope x200).

السنبار


متيم (خام الرصاص)

بزمثونيت


رصاص



بلاتينيوم



Hg + Sn



As + PT



Hg + Sn



ترابرة المياه






جهاز الفصل المغناطيسي على الشدة الصناعي



جهاز الفصل المغناطيسي ذات السيور المتقاطعة



جهاز الفصل الكهروستاتيكي



مخزن خامات



خام معدن الارمنيت



مخزن ركاز المونازيت







شكراً لكم..